

DBI Retningslinje 003

4. udgave

August 2013

Punkt	Rettelse	Vedtaget dato
Rettelse til Appendiks B, afsnit 23	Funktionskrav ved anvendelse i anlæg installeret i henhold til Retningslinje 232/253 Alarm/fejl: Skal indikeres med lys –og lydindikation direkte på displayet, på ABA/ARS anlæggets betjeningspanel, uden at der skal tilgås menu. Teksten skal være på dansk. Såfremt flere grupper eller detektorer er aktiveret skal disse kunne aflæses ved ét enkelt betjeningsgreb (tryk eller drejeknap) med betegnelsen "Flere alarmer".	8. oktober 2020
Rettelse til Appendiks G, afsnit 23	Funktionskrav ved anvendelse i anlæg installeret i henhold til Retningslinje 232/253 Alarm/fejl: Skal indikeres med lys –og lydindikation direkte på displayet, på ABA/ARS anlæggets betjeningspanel, uden at der skal tilgås menu. Teksten skal være på dansk. Såfremt flere grupper eller detektorer er aktiveret skal disse kunne aflæses ved ét enkelt betjeningsgreb (tryk eller drejeknap) med betegnelsen "Flere alarmer".	8. oktober 2020
Generelt	Systemdele hvor der ikke er en harmoniseret standard, kan medtages i systemsammenvirke godkendelse, såfremt der kan fremvises et gyldigt akkrediteret certifikat med reference til en EN 54-standard og såfremt systemdelen er medgået i systemsammenvirke testen.	12. april 2019
ABDL	Systemsammenvirke af ABDL systemer er ikke længere en del af retningslinje 003. Eksisterende certifikater, trækkes tilbage.	12. april 2019
EN 54-13	Det er muligt at få certificeret i henhold til EN 54-13:2017/A1:2018, sammen med Retningslinje 003/EN 54-13:2005.	12. april 2019
Rettelse til Appendiks A afsnit 12	Systemets betjeningspanel skal mærkes med produktcertificeringsorganets logo og <u>system</u> certifikatnummeret.	8. juni 2016
Tilføjelse til Afsnit 22	Systemcertifikatet har en gyldighedsperiode på 3 år. Systemcertifikatejer skal én gang årligt, ved underskrift, bekræfte at der ikke er sket ændringer i henhold til systemcertificeringen. Dette sker i forbindelse med betaling af den årlige afgift for opretholdelsen af systemcertifikatet. Såfremt der er sket ændringer, skal der ansøges i henhold til afsnit 50.	8. juni 2016

Tilføjelse til Appendiks B, afsnit 23	Funktionskrav ved anvendelse i anlæg installeret i henhold til Retningslinje 232/253 Fejl på transmissionssystemet skal indikeres med lys –og lydindikation på ABA/ARS anlæggets betjeningspanel.	10. juni 2015
Tilføjelse til Appendiks G, afsnit 23	Funktionskrav ved anvendelse i anlæg installeret i henhold til Retningslinje 232/253 Fejl på transmissionssystemet skal indikeres med lys –og lydindikation på ABA/ARS anlæggets betjeningspanel.	10. juni 2015
Tilføjelse til Appendiks B, afsnit 23	Adressér-bare anlæg Hvis systemet er adressér-bart, skal det af betegnelsen af adressen på kontrol- og indikeringsudstyret tydeligt fremgå, hvad der er gruppenummer og hvad der er adresse. Teksten skal fremgå på dansk.	11. juni 2014
Tilføjelse til Appendiks G, afsnit 23	Adressér-bare anlæg Hvis systemet er adressér-bart, skal det af betegnelsen af adressen på kontrol- og indikeringsudstyret tydeligt fremgå, hvad der er gruppenummer og hvad der er adresse. Teksten skal fremgå på dansk.	11. juni 2014
Afsnit 40	For ikke harmoniserede standarder, eller andet normativt dokument, er det krævet, at prøvningslaboratoriet er godkendt som uvildig 3. part. Godkendelsen udstedes af det produktcertificerende organ. Godkendelsen baseres på.... For ikke harmoniserede standarder, eller andet normativt dokument, er det krævet, at prøvningslaboratoriets kompetence verificeres af det produktcertificerende organ. Verificering af kompetence baseres på...	11. juni 2014